



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ЯСЛИ-САД КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА № 153 ГОРОДА ДОНЕЦКА»**

Идентификационный код 9308014203 ДНР, 283058, г. Донецк, ул.Благоустроенная, д. 18,  
Телефон/факс +7(856) 201-86-78, e-mail:[Zavatina08@yandex.ru](mailto:Zavatina08@yandex.ru)

исх. № 182 от 18.09.2023

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Врио начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы Буденновского района г. Донецка отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Донецк управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по ДНР капитану внутренней службы Рыжкову С.С.

Информация о выполнении предписаний

МБДОУ «ЯСЛИ-САД № 153 Г. ДОНЕЦКА», ДНР, г. Донецк, Будённовский район, ул. Благоустроенная, д. 18		
№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Состояние(устранено, не устранено (причина))
1	Отсутствует (не ведётся) журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	Устранино
2	Руководителем не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.	Устранино
3	Руководителем не определен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности, с учетом	В рамках перехода на РФ законодательство, все документы будут систематизированы и обновлены до 31.12.2025

	требований нормативных правовых актов Российской Федерации.	
4	Лица, допущенные к работе на объекте защиты, не прошли обучение мерам пожарной безопасности согласно действующего законодательство РФ	В рамках перехода на РФ законодательство, все документы будут систематизированы и обновлены до 31.12.2025
5	Не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности на основе Правил противопожарного режима в Российской Федерации и нормативных правовых актов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности здания.	Устранено
6	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Необходимо выделение денежных средств, путем внесения данных затрат в бюджет до 31.12.2025
7	Отсутствуют программы противопожарного инструктажа для обучения лиц мерам пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ	Устранено
8	Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	Устранено
9	На объекте защиты с массовым пребыванием людей, руководитель организации не обеспечил проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей и других лиц, находящихся в здании.	Устранено
10	Руководителем организации не обеспечено не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для	Необходимо выделение денежных средств, путем внесения данных затрат в бюджет до 31.12.2025

	эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	
11	Двери пожароопасных технических помещений (кладовых для хранения белья и гладильных, мастерских, электрощитовых, вентиляционных камер и др.) не выполнены противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 30	Необходимо выделение денежных средств, путем внесения данных затрат в бюджет до 31.12.2025
12	Допускается загромождение эвакуационных выходов и путей эвакуации (музыкальный зал).	Устранено
13	На путях эвакуации из здания не предусмотрено аварийное и эвакуационное освещение.	Необходимо выделение денежных средств, путем внесения данных затрат в бюджет до 31.12.2025
14	Допущено хранение под лестничным маршем (площадкой) вещей, мебели, оборудования и других предметов, выполненных из горючих материалов (1-й этаж левое крыло)	Устранено
15	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (ясли)	Устранено
16	Огнетушители расположены не на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.	Устранено
17	Здание детского сада не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа.	Необходимо выделение денежных средств, путем внесения данных затрат в бюджет до 31.12.2025
18	Здание детского сада не оборудовано адресной системой пожарной сигнализации.	Необходимо выделение денежных средств, путем внесения данных затрат в бюджет до 31.12.2025

И.о. заведующего  
МБДОУ «ЯСЛИ-САД № 153 Г. ДОНЕЦКА»

Исполнитель,  
заведующий хозяйством  
Малеваная Н.К.+7 (856) 201-86-78

Г.В. Мельникова

